



Przeźnię pomiędzy belkami stropowymi należy uprzednio oczyścić ze śmieci



Fot. 1.a

Fot. 1.a

Fot. 1. Brak desek podłogowych oraz ocieplenia na części stropu



Fot. 2. Pęknięcie podłużne nadciągu z przemieszczeniem



Fot. 3. Większość elementów drewnianych więźby dachowej znacznie popękana. Na zdjęciu widoczna jedna z belek wiązara



**Fot. 4.** Podłoga – deski gr.2,5 cm do wymiany



**Fot. 5.** Wszystkie stalowe łączniki oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie za pomocą powłok malarskich



**Fot. 6.** Przy większości słupów usunięto miecze