



FOT. nr 1. ELEWACJA FRONTOWA OD UL. KS. A KORDECKIEGO



FOT. nr 2. ELEWACJA ZACHODNIA





FOT. nr 2. ELEWACJA PÓŁNOCNA



FOT. nr 4. WIDOK ŚCIANY ATTYKOWEJ





FOT. nr 5. WIDOK ŚCIAN DZIAŁOWYCH Z PŁYT PRO-MONTA



FOT. nr 6. ZAWILGOCONA ŚCIANA KOLANKOWA





FOT. nr 7. ZNISZCZENIE GZYMSU OKAPOWEGO ELEWACJI FRONTOWEJ



FOT. nr 8. ZNISZCZENIE GZYMSU OKAPOWEGO ELEWACJI POŁUDNIOWEJ





FOT. nr 9. STROP NAD PODDASZEM WPROWADZONY WTÓRNIĘ Z OTYNKOWANYCH PŁYT WIÓROWO – CEMENTOWYCH



FOT. nr 10. DACH POKRYTY DACHÓWKA CERAMICZNĄ HOLENDERKĄ





FOT. nr 11. WIDOCZNE ZNISZCZENIA I UBYTKI POKRYCIA DACHU



FOT. nr 12. WIDOCZNE ZNISZCZENIA STROPU NAD PODDASZEM





FOT. nr 13. WIDOCZNE ZNISZENIA KROKWI I ZAWILGOCENIA PŁATWI (MURŁATY)



FOT. nr 14. KONSTRUKCJA WIĘŻBY DACHOWEJ PONAD STROPEM NADPODDASZEM





FOT. nr 15. STOLARKA OKIENNA ŚCIANY ATTYKOWEJ ELEWACJI FRONTOWEJ



FOT. nr 16. WIDOCZNE ZNISZCZENIA LUKARNY DACHOWEJ





FOT. nr 17. WIDOCZNE ZNISZCZENIE MUROWANEGO KOMINA



FOT. nr 18. WIDOCZNE ZNISZCZENIA ŚCIANKI ATTYKOWEJ





FOT. nr 19. WIDOCZNE ZNISZCZENIA ATTYK



FOT. nr 20. WIDOCZNE ZNISZCZENIA ATTYK – UBYTKI CEGŁY GLAZUROWANEJ





FOT. nr 21. WIDOCZNE ZNISZCZENIA MUROWANEGO KOMINA WRAZ Z POZOSTAŁOŚCIAMI PO EL. KOMUNIKACJI DACHOWEJ ŁAW KOMINIARSKICH



FOT. nr 22. ZNISZCZENIA MUROWANEGO KOMINA WRAZ Z POZOSTAŁOŚCIAMI PO EL. KOMUNIKACJI DACHOWEJ ŁAW KOMINIARSKICH